


УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора УБПОУ РО ПУ № 69



Данченко П.А.

«15» 01 2018 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Здание профессионального училища.
- 1.2. Адрес объекта Ростовская обл., г.Волгодонск, ул.Ленина, д.36.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_ 4 \_\_\_ этажей, 1791,5 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка (да); 2359 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1963г, последнего капитального ремонта -не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не запланировано.
- 1.6. Название организации (учреждения), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонское строительное профессиональное училище № 69», согласно Уставу, (ГБПОУ РО ПУ № 69)
- 1.7. Юридический адрес организации - Ростовская обл., г.Волгодонск, ул.Ленина, д.36

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Среднее профессиональное образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

- остановка «Площадь Победы»: троллейбус № 1, 2, 3, 3а, автобус № 4, 51, 108,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет
- остановка «Площадь Гагарина»: троллейбус № 1, 2,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-6 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекресток: в одном месте- со звуковой сигнализацией, в других —нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту:; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (вокруг и на пути движения к ограждению объекта проезжая часть с высокими бордюрами)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да



### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата.	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Технические решения невозможны

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: при наличии финансовых возможностей

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Доступно частично избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_ ;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)




## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- |  |      |    |
|--|------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 | л. |
| 2. Входа(входов) в здание                  | на 1 | л. |
| 3. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 | л. |


Руководитель  
рабочей группы :

И.о. директора ГБПОУ РО ПУ № 69




Данченко П.А.

Члены рабочей группы:  
Зам. директора по АХЧ



Харитонов В.Б.

Заместитель директора  
по безопасности



Бондарев Г.А.

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией(название). \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  
«Волгодонское строительное профессиональное училище № 69»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нет		нет	
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть			Старое асфальтовое покрытие	К,С	Решение не возможно	Х
1.3	Лестница (наружная)	есть			Нет светового обозначения	С	Индивидуальное решение с ТСР	Установить тактильные ср-ва
1.4	Пандус (наружный)	есть			Требуется реконструкция	К	Индивидуальное решение с ТСР	Реконструкция
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Требуется обозначения		Индивидуальное решение с ТСР	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Требуется Индивидуальное решение с ТСР			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территории, прилегающей к зданию (участка)</b>	ВИД, Х			Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: на объект и его участки в соответствии с его назначением изначально не предусмотрен доступ инвалидов, поэтому необходимо индивидуальное решение с ТСР по изготовлению пандуса и установке тактильных средств.



**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  
«Волгодонское строительное профессиональное училище № 69»

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует тактильные ср-ва, т.к. изначально не предусмотрены	К, С	Необходимо индивидуальное решение с ТСР	индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть			Требует реконструкции	К	необходимо решение по реконструкции	индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет			
2.4	Дверь(входная)	есть			Изначально не предусмотрен, необходимо решение по тактильным средствам	С	Индивидуальное решение с ТСР	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Изначально не предусмотрен доступ инвалидов, необходимо решение, необходима реконструкция пандуса тактильные ср-ва		Индивидуальное решение с ТСР	Тек.ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	Изначально не предусмотрен доступ инвалидов, необходимо решение			Индивидуальное решение с ТСР



	ВНД,Х			
--	-------	--	--	--

Комментарий к заключению: на объект и его участки в соответствии с его назначением изначально не предусмотрен доступ инвалидов, поэтому необходимо индивидуальное решение с ТСР по изготовлению пандуса и установке тактильных средств.

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Категория объектов	Степень доступности	Средства обеспечения доступности	Сроки выполнения работ	Исполнитель	Стоимость работ
1					не предусмотрены проекты			
2					не предусмотрены проекты			
3					не предусмотрены проекты			
4					не предусмотрены проекты			
5					не предусмотрены проекты			

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Категория объектов	Примечание		Расчетная стоимость работ
				№ из акта	№ фот.	

Комментарий к заключению: ДУ



### I Результаты обследования: 3. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  
«Волгодонское строительное профессиональное училище № 69»

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Визуальные средства	есть			Не предусмотрено проектом			
3.2	Акустические средства	нет			Не предусмотрено проектом			
3.3	Тактильные средства	Нет			Не предусмотрено проектом			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ